

Moderniseringssett ASSA ABLOY M advarselslys for bunnseksjon

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Nøkkelfor-
deler



Sikkerhet

Varsler om at porten er i bevegelse

Mange ulykker og kollisjoner skjer under åpning og lukking av porten. Når noen trykker på knappen for å lukke porten eller når porten har automatisk lukking, kan det skje at en gaffeltruck kjører gjennom åpningen med gaffelen i en høy posisjon slik at bunnseksjons treffes.

For å indikere at porten åpnes eller lukkes, vil en LED-varsellampe på den nederste delen vise et blinkende rødt lys så lenge porten er i bevegelse.

Det er et smart alternativ for varsellampene ved siden av porten. Med dette lyset vet du ikke bare at porten er i bevegelse, men også hvor den nederste kanten av portbladet er, og om det går opp eller ned.

Denne sikkerhetsløsningen er tilgjengelig for CDM9-950 opererte porter. Varsellampen kan installeres på 1042, 542 og 342 bunnseksjonene.

Når du installerer på en 1042- eller 542-del, kan ledningen bli ledet gjennom seksjonens skjøter. Et hull bores ved siden av lysraden og et annet i den pneumatiske kontrollboksen.

Når du installerer på 342-delen, er det ikke plass i seksjonens skjøt, så en kabelkanal vil bli brukt til å føre ledningen pent til den pneumatiske bryterboksen.

Et annet alternativ er å bestille en komplett 1042- eller 542-del med varsellys forhåndsinstallert. En god investering for å forebygge ulykker.

Oversikt



Varsellys LED-rekke på 1042-seksjonen



Varsellys LED-rekke på 342-seksjonen

Teknisk informasjon

ASSA ABLOY M advarselslys for bunnseksjon

Funksjon	Gir et rødt blinkende varsellys på inn- og utsiden av portbladet når porten beveger seg.
Merknader	. Bare for CDM9-ECS950. . Kan kombineres med alle andre elektroniske tillegg. . Ikke i kombinasjon med gangdør.

Tilgjengelige sett for ASSA ABLOY M advarsellys for bunnseksjon

Navn	Type	Merknader
Varsellys 1042/542-sett	Ettermonteringsett for 1042, 542 og 242 med CDM9	2 stk. LED-enheter, strømforsyning/styringsmodul, 5-kjernet spiralkabel Ikke for port med gangdør.
Varsellys 342/370-sett	Ettermonteringsett for 342 og 370 med CDM9	2 stk. LED-enheter, strømforsyning/styringsmodul, 5-kjernet spiralkabel, kabelkanal Ikke for port med gangdør.
Varsellys på 1042/542	Forhåndsinstallert på 1042, 542 og 242	Ferdigmontert på nytt panel. Nederste delen bestilles separat. Ikke for port med gangdør.
Varsellys på 342/370	Forhåndsinstallert på 342 og 370	Ferdigmontert på nytt panel. Nederste delen bestille separat. Ikke for port med gangdør.

Fordeler

Nøkkelfordelene er:

- Forhindre skade på bunnseksjon fra kollisjoner av gaffeltrucker
- Forebygge skader ved kollisjoner mot portbladet
- Bærekraftige og holdbare LED-lys
- Se om porten åpnes eller lukkes, selv i områder med dårlig lys